
BEANBUSH 1


Borehole ID: 129980
Total Depth (m): 3699.66
Drill type: hydraulic rotary drilling

Longitude: 140.64
Latitude: -27.29

HyLogger™ Hyperspectral Data



SWIR Algorithm: uTSAS
TIR Algorithm: ujCLST
Signal to Noise Ratio (SNR):



HyLogger™ Spectral Groups


KAOLIN	CARBONATE	SULPHATE	PLAGIOCLASE
INVALID	SMECTITE	NOTAROK	K-FELDSPAR
WHITE-MICA	CHLORITE	SILICA	OXIDE

BEANBUSH 1


Borehole ID: 129980
Total Depth (m): 3699.66
Drill type: hydraulic rotary drilling

Longitude: 140.64
Latitude: -27.29

HyLogger™ Hyperspectral Data



SWIR Algorithm: uTSAS
TIR Algorithm: ujCLST
Signal to Noise Ratio (SNR):



HyLogger™ Spectral Groups


- KAOLIN
- WHITE-MICA
- CHLORITE
- NOTAROK
- SULPHATE
- SMECTITE
- CARBONATE
- INVALID
- SILICA
- K-FELDSPAR
- PLAGIOCLASE
- OXIDE

BEANBUSH 1


Borehole ID: 129980
Total Depth (m): 3699.66
Drill type: hydraulic rotary drilling

Longitude: 140.64
Latitude: -27.29

HyLogger™ Hyperspectral Data



SWIR Algorithm: uTSAS
TIR Algorithm: ujCLST
Signal to Noise Ratio (SNR):



HyLogger™ Spectral Groups


- INVALID
- KAOLIN
- WHITE-MICA
- CARBONATE
- SMECTITE
- SULPHATE
- CHLORITE
- NOTAROK
- SILICA
- PLAGIOCLASE
- K-FELDSPAR
- OXIDE

BEANBUSH 1


Borehole ID: 129980
Total Depth (m): 3699.66
Drill type: hydraulic rotary drilling

Longitude: 140.64
Latitude: -27.29

HyLogger™ Hyperspectral Data



SWIR Algorithm: uTSAS
TIR Algorithm: ujCLST
Signal to Noise Ratio (SNR):



HyLogger™ Spectral Groups

WHITE-MICA	SMECTITE	KAOLIN	PLAGIOCLASE
INVALID	CHLORITE	SULPHATE	K-FELDSPAR
CARBONATE	NOTAROK	SILICA	OXIDE